


**BIURO EKSPERTÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**
> REKMAR <

 80-416 GDAŃSK, ul. Gen. Hallera 132
 E-mail: rekmar@pro.onet.pl
 www.rekmar.3net.pl

 tel. 058-341-50-75
 Likwidacja: tel. 058-520-28-63
 fax 058-344-63-90
 tel. kom. 0 600 80 50 58

 Członek wspierający Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych
 oraz Biegłych „POLEKSMOT” w Katowicach zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym (PZMot)

OPINIA Nr: R-1564/WS/2010/3

z dnia: 2010/08/17

Rzeczoznawca : mgr inż. M. Styp-Rekowski, mgr inż. W. Rozwadowski

Zleceniodawca: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Adres: ul. Danusi 4, Gdańsk

Zlec. pismo, znak: WG-1/08/2010

z dnia: 2010/08/11

Właściciel: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Adres: ul. Danusi 4, Gdańsk

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na podstawie oględzin

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2010

Marka: SKODA

Model pojazdu: Octavia 1.6 MR'01

Wersja: Ice

Nr rejestracyjny: GD70491

Rok prod.: 2002

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	034-00251
Nr identyfikacyjny (VIN)	TMBCK21U932738201
Data pierwszej rejestracji	2002/12/13
Data ważności badania technicznego	2010/12/06
Data oględzin	2010/08/16
Wskazanie drogomierza	99850km
Okres eksploatacji pojazdu (02/12/13-10/08/15)	92 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	IU
Dop. masa całkowita	1790 kg
Rodzaj nadwozia	limuzyna 5 drzwiowa (liftback)
Oznaczenie silnika	AEH AKL
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1595 ccm / 74kW (101KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2002.09-2002.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	16	Siatka mocująca bagaż
2	Antena radiowa	17	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Fotele przednie z regul. odcinka lędźwiowego	18	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
4	Fotele przednie z regulacją wysokości	19	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Głośniki 4 szt.	20	Szyby atermiczne
6	Immobilizer	21	Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
7	Klimatyzacja	22	Światła p/mgielne przednie
8	Kolumna kierownicy regulowana	23	Światła z regulacją kąta pochylenia

9	Komputer pokładowy	24	Światło dodatkowe STOP
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	25	Tapicerka "Scale"
11	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	26	Tarcze kół stalowe 15"
12	Obrotomierz	27	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Poduszki powietrzne boczne przednie	28	Zagłówki siedzeń przednich i tylnych
14	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	29	Zamek centralny
15	Przygotowanie do montażu radia	30	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Autoalarm	107
2	Lakier metalizowany	160

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 91H TZ 300 ALFA TL		20
Przednie prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 91H TZ 300 ALFA TL		20
Tylne lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 91H TZ 300 ALFA TL		15
Tylne prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 91H TZ 300 ALFA TL		15

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (99 mies.) *	16 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	267 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	831 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	338 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 811 PLN

W tym:	[%]	Wartość
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 879
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	- 351
Aktualność badań technicznych	-2,0	- 351
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	- 879
Uszkodzenia ukryte	-2,0	- 351

KOMENTARZ

- Ogłędziny przedmiotowego pojazdu przeprowadzono na terenie placu parkingowego przy ulicy Danusi w Gdańsku.
- Opis do wprowadzonych korekt wartości pojazdu.
 - Stan utrzymania i dbałości o pojazd
Stwierdzono drobne miejscowe uszkodzenia (zarysowania, przetarcia) powłoki lakierowej na pokrywie komory silnika, pokrywie bagażnika, drzwiach strony lewej i prawej, błotnikach przednich i tylnych, progach.
Drzwi tylne prawe - poszycie wgniecione w części tylnej górnej.
Zderzak przedni - miejscowo zniekształcony w części lewej i środkowej, listwa zderzaka pokaleczona.
Zderzak tylny - zderzak i listwa pokaleczone w części prawej.
Tapicerki wnętrza w stanie zadbanym (widocznych uszkodzeń lub znacznych zabrudzeń nie stwierdzono).
Wysokość wprowadzonej korekty określono z uwzględnieniem szacunkowych kosztów naprawy (dla stawek kosztorysowych).
 - Wcześniejsze naprawy
Pomiar grubości powłoki lakierowej: pokrywa bagażnika (do 500µm) w części

- górnej lewej.
- c) Szczególny charakter eksploatacji
Pojazd zarejestrowany na firmę, eksploatowany w charakterze pojazdu służbowego.
- d) Uszkodzenia ukryte
Podczas oględzin uruchomiono silnik oraz przeprowadzono próbę ruchową pojazdu. Stwierdzono, że nie gaśnie kontrolka układu SRS. Stwierdzono miejscowe zawilgocenia mogące wskazywać na wycieki oleju spod uszczelnień zespołu napędowego. Układ wydechowy skorodowany.
Innych widocznych oznak nieprawidłowości nie stwierdzono.
- e) Aktualność badań technicznych
Badania techniczne ważne do grudnia 2010r.
Wprowadzono korektę ujemną z uwagi na konieczność poniesienia przez nabywcę pojazdu, w stosunkowo krótkim okresie czasu, dodatkowych kosztów z tym związanych.
Wysokość korekty została określona przez program Info-Ekspert automatycznie w funkcji wprowadzonych danych.
3. Informacje uzupełniające:
- numer nadwozia odczytano z natury;
 - dowód rejestracyjny pojazdu - DR/AAB0230444;
 - oględziny pojazdu wykonano w warunkach placu parkingowego uniemożliwiających szczegółowe oględziny elementów układu napędowego, zawieszenia oraz podwozia;
 - korekty przebiegu w wycenie nie uwzględniono - nie okazano dokumentacji potwierdzającej, że wskazanie licznika km odpowiada przebiegowi pojazdu;
 - pojazd okazano do oględzin z zamontowanym radiomagnetofonem oraz radiem CB, których w wycenie nie uwzględniono (wg podanych informacji w/w elementy mają zostać zdemonstrowane).

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2010 roku wynosi:


15100 PLN

(słownie: piętnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (22,0%) 2722,95 PLN


Wartość określono na podstawie:

- z uwagi na poziom cen wynikający z rynkowych ofert sprzedaży, dla celów opracowania opinii wartość bazową przyjęto wg bazy danych Eurotax 08'2010,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oceny oraz jego osprzętu i za taką nie może być uznawane,
- określenie sprawności i stanu technicznego urządzeń i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaga oddzielnego opracowania specjalistycznego zakładu,
- wykonawca oceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w opinii powstałe z przyjęcia do jej opracowania stanu przedmiotu oceny wynikającego z podanych informacji, jeśli brak było podstaw do ich weryfikacji, lub też ustalenie stanu faktycznego było niemożliwe lub znacznie utrudnione,
- powyższa wycena wartości uwzględnia stan pojazdu z dnia oględzin i nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.



Biuro Ekspertów Techniki
Samochodowej i Ruchu Drogowego
"REKOMAR"
30-416 Gdańsk, ul. Gen. Hallera 132
tel. 341-50-75, 344-51-21
fax 344-63-90

Biuro Ekspertów REKOMAR
Gdańsk, Hallera 132
mgr inż. Waldemar Rozwadowski



Biurowisko
Samoobrony
"REKMAR"
ul. Gen. Hallera 132
50-75, 344-51-21
x 344-63-90

